

## Návod k použití

**CZ**

# Pájecí pero - nastavitelné

4739461



Děkujeme Vám za projevěnou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

## NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného


## UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho
  - technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
  - Přístroj smí být používán výhradně ze sítě 230V/50Hz.
  - Před zahájením práce zkontrolujte stav přístroje, zejména síťového přívodu.
  - Přístroj chraňte před vlhkem.
  - Do přístroje nesmí vniknout nečistota ani cizí předměty.
  - Opravy neprovádějte svépomocí.
  - Pokud přístroj nepoužíváte, vyjměte vidlici ze zásuvky.
  - Nedotýkejte se kabelu nebo pera mokřýma rukama.
  - Nikdy neodpojujte přístroj tahem za kabel.
  - Udržujte kabel z dosahu tepla, oleje a ostrých hran.
  - Odpojte napájecí kabel ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, nebo při čištění.
  - Nikdy sami nenahrazujte poškozené propojovací kabely. Vždy odpojte zařízení elektrické sítě a dejte do opravy specialistům.
  - Nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých a výbušných materiálů nebo plynů,
  - hrozí nebezpečí výbuchu!
  - Nikdy nepájejte elektrické komponenty, které jsou pod napětím.
- Zařízení
- vždy odpojte z elektrické sítě a zkontrolujte, zda není pod napětím.

## POPIS PRODUKTU

Pájecí pero je vhodné pro různá použití, například pro osazování desek s tištěnými spoji součástkami nebo k pájení a spojování různých kovů a drátů.

- 1 - úchyt pera
- 2 - nastavení příkonu
- 3 - závit držící pájecí hrot
- 4 - pájecí hrot



## POUŽITÍ

Před použitím vždy zkontrolujte, zda je pájecí hrot je pevně instalován a v dobrém stavu. Používejte vždy čistý hrot, čištění provedte otřením hrotu do vlhké houbičky. Pájecí hrot dosahuje velmi vysokých teplot. Vyhněte se kontaktu s kůží nebo s ostatními částmi těla.

Nezahřívajte tekutiny, riziko úrazu elektrickým proudem. Olovo je materiál toxický, takže při pájení byste neměli jíst, pít a kouřit. Po pájení si důkladně umyjte ruce.

- Vložte pájecí pero do stojánku, nebo pevně uchopte.
- Připojte napájecí kabel do zásuvky 230 V / 50 Hz.
- Kolečkem (2) na rukojeti nastavte požadovaný příkon (25 - 60W) a vyčkejte na zahřátí hrotu.
- Hrotem pájejte cín na místě kde chcete pájet.
- Odkloňte hrot od pájeného místa a nechte místo vychladnout. Lehkým foukáním můžete chladnutí urychlit.
- V případě potřeby očistěte pájecí hrot, je-li ještě horký, otřete vlhkou houbičkou.
- Po dokončení práce pero vložte do držáku / stojánku a vytáhněte ze sítě.

## VÝMENA PÁJECÍHO HROTU

- Odpojte napájecí kabel a počkej až pájecí pero vychladne.
- Povolte závit, který drží pájecí hrot.
- Odstraňte pájecí hrot a vložte nový pájecí hrot.
- Utáhněte závit.
- Ujistěte se, že pájecí hrot je správné upevnění.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

## LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Příkon: 25 - 60W
- Provozní napětí: 230 V/ 50 Hz
- Přívodní kabel: 1,35 m
- Teplota hrotu: 200 - 480 °C

### Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.  
Koněvova 1883/62  
130 00 Praha 3  
fkt@fkt.cz  
www.fkt.cz



verze: 01/21\_01