

Návod k použití

CZ

Pájecí pero - nastavitelné

4739787



Děkujeme Vám za projevěnou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného


UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho
 - technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
 - Příklad: Přístroj smí být používán výhradně ze sítě 230V/50Hz.
 - Před zahájením práce zkontrolujte stav přístroje, zejména síťového
 - přívodu.
 - Přístroj chraňte před vlhkem.
 - Do přístroje nesmí vniknout nečistota ani cizí předměty.
 - Opravy neprovádějte svépomocí.
 - Pokud přístroj nepoužíváte, vyjměte vidlici ze zásuvky.
 - Nedotýkejte se kabelu nebo pera mokřými rukama.
 - Nikdy neodpojujte přístroj tahem za kabel.
 - Udržujte kabel z dosahu tepla, oleje a ostrých hran.
 - Odpojte napájecí kabel ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, nebo při
 - čištění.
 - Nikdy sami nenahrazujte poškozené propojovací kabely. Vždy odpojte
 - zařízení elektrické sítě a dejte do opravy specialistům.
 - Nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých a výbušných materiálů nebo
 - plynů,
 - hrozí nebezpečí výbuchu!
 - Nikdy nepájejte elektrické komponenty, které jsou pod napětím.
- Zařízení
- vždy odpojte z elektrické sítě a zkontrolujte, zda není pod napětím.

POPIS PRODUKTU

Pájecí pero je vhodné pro různá použití, například pro osazování desek s tištěnými spoji součástkami nebo k pájení a spojování různých kovů a drátů.

- 1 - úchyt pera
- 2 - nastavení příkonu
- 3 - závit držící pájecí hrot
- 4 - pájecí hrot



POUŽITÍ

Před použitím vždy zkontrolujte, zda je pájecí hrot je pevně instalován a v dobrém stavu. Používejte vždy čistý hrot, čištění provedte otřením hrotu do vlhké houbičky. Pájecí hrot dosahuje velmi vysokých teplot. Vyhněte se kontaktu s kůží nebo s ostatními částmi těla.

Nezahřívajte tekutiny, riziko úrazu elektrickým proudem. Olovo je materiál toxický, takže při pájení byste neměli jíst, pít a kouřit. Po pájení si důkladně umyjte ruce.

- Vložte pájecí pero do stojánku, nebo pevně uchopte.
- Připojte napájecí kabel do zásuvky 230 V / 50 Hz.
- Kolečkem (2) na rukojeti nastavte požadovaný příkon (25 - 60W) a vyčkejte na zahřátí hrotu.
- Hrotem pájejte cín na místě kde chcete pájet.
- Odkloňte hrot od pájeného místa a nechte místo vychladnout. Lehkým foukáním můžete chladnutí uspišit.
- V případě potřeby očistěte pájecí hrot, je-li ještě horký, otřete vlhkou houbičkou.
- Po dokončení práce pero vložte do držáku / stojánku a vytáhněte ze sítě.

VÝMENA PÁJECÍHO HROTU

- Odpojte napájecí kabel a počkej až pájecí pero vychladne.
- Povolte závit, který drží pájecí hrot.
- Odstraňte pájecí hrot a vložte nový pájecí hrot.
- Utáhněte závit.
- Ujistěte se, že pájecí hrot je správné upevnění.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Příkon: 25 - 60W
- Provozní napětí: 230 V/ 50 Hz
- Přívodní kabel: 1,35 m
- Teplota hrotu: 200 - 480 °C

Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China



verze: 09/22