

## Návod na použitie

SK

# Spájkovacie pero - nastaviteľné

4739787



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás zoznámí s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu obsluhou.

## NEPREHLIADNITE

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenie, aby ste predišli prípadným škodám, či zranenie.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukováný.


## UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Prístroj smie byť používaný výhradne zo siete 230V / 50Hz.
- Pred začatím práce skontrolujte stav prístroja, najmä sieťového prívodu.
- Prístroj chráňte pred vlhkom.
- Do prístroja nesmie vniknúť nečistota ani cudzie predmety.
- Opravy nevykonávajte svojpomocne.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, vyberte vidlicu zo zásuvky.
- Nedotýkajte sa kábla alebo pera mokrými rukami.
- Nikdy neodpájajte prístroj ťahom za kábel.
- Udržujte kábel z dosahu tepla, oleja a ostrých hrán.
- Odpojte napájací kábel zo zásuvky, ak ho nepoužívate, alebo pri čistení.
- Nikdy sami nenahradzujte poškodené prepojovacie káble. Vždy odpojte zariadenie elektrickej siete a dajte do opravy špecialistom.
- Nikdy nepoužívajte v blízkosti horľavých a výbušných materiálov alebo plynov, hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Nikdy nespájajte elektrické komponenty, ktoré sú pod napätím. Zariadenie vždy odpojte z elektrickej siete a skontrolujte, či nie je pod napätím.

## POPIS ZARIADENIA

Spájkovacia pero je vhodné pre rôzne použitie, napríklad pre osadzovanie dosiek s plošnými spojmi súčiastkami alebo na spájkovanie a spájanie rôznych kovov a drôtov.

- 1 - úchyt pera
- 2 - nastavenie príkonu
- 3 - závit držiace spájkovací hrot
- 4 - spájkovací hrot



## POUŽITIE

Pred použitím vždy skontrolujte, či je spájkovací hrot je pevne inštalovaný a v dobrom stave. Používajte vždy čistý hrot, čistenie vykonajte utretím hrotu do vlhkej hubky. Spájkovací hrot dosahuje veľmi vysokých teplôt. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou alebo s ostatnými časťami tela.

Nezahrievajte tekutiny, riziko úrazu elektrickým prúdom. Olovo je materiál toxický, takže pri spájkovaní by ste nemali jesť, piť a fajčiť. Po spájkovanie si dôkladne umyte ruky.

- Vložte spájkovacie pero do stojanu, alebo pevne uchopte.
- Pripojte napájací kábel do zásuvky 230 V / 50 Hz.
- Kolieskom (2) na rukoväti nastavte požadovaný príkon (25 - 60W) a počkajte na zahriatie hrote.
- Hrotom pájajte cín na mieste kde chcete spájkovať.
- Odkloňte hrot od spájkovaného miesta a nechajte miesto vychladnúť. Ľahkým fúkaním môžete chladnutia urýchliť.
- V prípade potreby očistite spájkovací hrot, ak je ešte horúci, utrite vlhkou hubkou.
- Po dokončení práce pero vložte do držiaka / stojana a vytiahnite zo siete.

## VÝMENA SPÁJKOVACIEHO HROTU

- Odpojte napájací kábel a počkajte až spájkovacie pero vychladne.
- Povoľte závit, ktorý drží spájkovací hrot.
- Odstráňte spájkovací hrot a vložte nový spájkovací hrot.
- Utiahnite závit.
- Uistite sa, že spájkovací hrot je správne upevnenie.

## PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možno na požiadanie predložiť.

## LIKVIDÁCIA

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Príkon: 25 - 60W
- Prevádzkové napätie: 230 V / 50 Hz
- Prívodný kábel: 1,35 m
- Teplota hrotu: 200 - 480 ° C

### Výrobca:

FK technics, spol. s r.o.  
Koněvova 1883/62  
130 00 Praha 3  
fkt@fkt.cz  
www.fkt.cz

Made in China



verzia: 09/22