

Návod k použití



Elektrická hrotová páječka 25 - 130W, 230V

Kód: 4731568



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován


UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Přístroj splňuje bezpečnostní třídu I a musí být připojen do veřejné sítě 230 V/50 Hz
- Nedotýkejte se kabelu nebo páječky mokřýma rukama
- Nikdy neodpojujte páječku tahem za kabel
- Udržujte kabel z dosahu tepla, oleje a ostrých hran
- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, nebo při čištění
- Nikdy sami nenahrazujte poškozené propojovací kabely. Vždy odpojte zařízení elektrické sítě a dejte do opravy specialistům
- Chraňte zařízení před vlhkem. Hrozí úraz el. proudem.
- Nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých a výbušných materiálů nebo plynů, hrozí nebezpečí výbuchu!
- Nikdy nepájejte elektrické komponenty, které jsou pod napětím. Zařízení vždy odpojte z elektrické sítě a ujistěte se, zda jsou bezpečné.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenes odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.
- Pájecí hrot dosahuje velmi vysokých teplot. Vyhněte se kontaktu s kůží nebo s ostatními částmi těla.
- Nezahřívajte tekutiny, riziko úrazu elektrickým proudem.
- Olovo je materiál toxický, takže při pájení byste neměli jíst, pít a kouřit. Po pájení si důkladně umyjte ruce.

POPIS ZAŘÍZENÍ

Hrotová pistolová páječka vhodná pro různá použití, například pro osazování desek s tištěnými spoji součástkami nebo k pájení a spojování různých kovů a drátů.

- 1 - tlačítko maximálního výkonu
- 2 - objímka držící hrot
- 3 - pájecí hrot
- 4 - ochranný hrot



POUŽITÍ

- Zkontrolujte, zda je pájecí hrot je pevně instalován a v dobrém stavu a čistý.
- Vložte páječku do stojánku, nebo pevně uchopte
- Odšroubujte ochranný kryt
- Připojte napájecí kabel do zásuvky 230 V / 50 Hz
- Vyčkejte na zahřátí hrotu – topné tělísko topí automaticky na nižší výkon
- Pokud chcete hrot ohřát rychleji, zmačkněte tlačítko pro maximální výkon
- Hrotem pájejte cín na místě kde chcete pájet
- Odkloňte hrot od pájeného místa a nechte místo vychladnout
- V případě potřeby očistěte pájecí hrot, je-li ještě horký, otřete vlhkou houbičkou
- Po dokončení práce vložte páječku do držáku / stojánku a vytáhněte ze sítě

VÝMĚNA PÁJECÍHO HROTU

- Odpojte napájecí kabel a vyčkejte až pájecí hrot zchladne
- Povolte šroubovací objímku, které drží pájecí hrot
- Odstraňte pájecí hrot se a nasuňte nový pájecí hrot
- Utáhněte šroubovací objímku

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

- Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230 V / 50 Hz

Příkon: 25 - 130 W

Teplota hrotu: cca 450°C

Bezpečnostní třída: I

Distributor:

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz



verze: 07/15_01